



Projekt «Erneuerung Neumarktplatz»

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Salzhaus, 31. August 2022, 18.00 - 21.30 Uhr

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Empfehlungen

Allgemein: Variante 1 als Favorit

Die 3-teilige Zonierung des Perimeters wird positiv gesehen

Planung wird mit „spannend“ charakterisiert

Für das Konzept werden positive Rückmeldungen gegeben

Offene Gestaltung an den Enden - für eine Weiterentwicklung offen bleiben

Entwicklungsfähigkeit einbauen, je nach Bedarf

Neuer Abgang in die Unterführung jetzt

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Empfehlungen

- Belag:
- Ersatz vorhandener Belag
 - Zustimmung zu Gussasphalt
 - Zustimmung zu dessen Oberfläche
 - Ästhetik als wichtiges Kriterium
 - Kompetenz für Unfallvermeidung
 - Viel Potential durch Art der Belagswahl
 - Durchgängiger Belag attraktiver als Belag mit Unterbruch

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Empfehlungen

Begrünung: Verschiedene Baumarten (leichter Schatten)

Mooswand, vertikales Wasserspiel

Maximale Begrünung anstreben

Mittelbereich: Bäume versetzt wird positiv bewertet

Bereich Süd: Den Rankseilen wird zugestimmt. Ideal: Viel grün

Begrünung der „Elefantenfüsse“

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Empfehlungen

Möblierung: Genügend Sitzgelegenheiten

Rückenlehnen für Bequemlichkeit und ältere Nutzer

Veloparkierung auch im Bereich der Mitte vorsehen

.

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Empfehlungen

- Wasser: Einstimmigkeit: Entfernung des bestehenden Brunnens
Trinkbrunnen
Wasserspiele abstellbar
Vielfalt: Wasserelemente und Bodenwasserspiele
Bereich Nord: Begrünung vorsehen mit Trinkbrunnen
Entfernen Brunnen führt zu mehr Nutzfläche, hierdurch optimaler Zugang zur Unterführung

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Kritiken / Anregungen

Allgemein: Angebot auch für Kinder (simpel, Animation zum Bewegen)

Restauration / Gastronomie wenig attraktiv

Schnittstellen sollen mitgedacht werden

Bestehendes Anlieferungsregime ohne Konzept, Katastrophe

Mittelbereich: Kooperation Velo + Fussgänger erforderlich

Offener Platz als Sicherheitsrisiko für Kinder

Offene Gestaltung an den Enden – für Weiterentwicklung offen bleiben

Entwicklungsfähigkeit einbauen, je nach Bedarf

Neuer Abgang in die Unterführung jetzt

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Kritiken / Anregungen

- Bestand: Veloparkplätze fehlen, ebenso für Töff
- Bestehende Foodstände nicht attraktiv
- Defizit bei bestehende Abfallentsorgung + Plakatierung

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Kritiken / Anregungen

- Belag: Chaussierung nicht wie Theaterplatz Baden
 Chaussierte Inseln im Belag wenig attraktiv
 Alternativen zu Gussasphalt prüfen / Alternative zu Chaussée
 Hochwertiger behindertengerechter Belag
 Gute Zugänglichkeit zu den Läden ist im Detail zu prüfen
 Mittelbereich: Kooperation Velo + Fussgänger erforderlich

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Kritiken / Anregungen

Begrünung: Grosse und hitzebeständige Bäume (Ver)- Pflanzen

Nördlicher Platz: Pendent zu südlichem städtischen Platz

Auswertung tabellarisch Ergebniskonferenz

Die wichtigsten Kritiken

Wasser: Mehr Wasserflächen, auch für Kinder
Grösserer Brunnen
Südlicher Platz: Wasser mutiger einsetzen
Mehr Spiel mit Wasser als „Wasserschloss“