

Revision Lehrschwimmbecken und Hallenbad Brugg

Das Hallenbad Brugg (Baujahr 1983) und das Lehrschwimmbecken (LSB) in Lauffohr weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Am Hallenbad sind Schäden an Gebäudehülle und Innenausbau vorhanden. Die Sanierungskosten werden auf rund CHF 20.7 Mio. geschätzt.

Beim LSB zeigte die Zustandsüberprüfung im Jahr 2020 erhebliche Mängel. Eine Totalsanierung mit Hubboden würde Kosten von rund CHF 5.6 Mio. verursachen. Durch einen Nachtragskredit konnten 2022 lediglich die dringendsten Mängel behoben und der Betrieb bis 2025 gesichert werden.

Aktuelle Massnahmen

- Das Lehrschwimmbecken in Lauffohr wurde per Ende Schuljahr 2024/2025 geschlossen, da die technischen Anlagen nicht mehr zuverlässig betrieben werden können.
- Ab August 2025 finden die Schwimmkurse von Schulen und Vereinen in der Badi Brugg statt.
- Im Sommer 2025 wurden die Wasserkreisläufe von Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken im Hallenbad getrennt. Dadurch kann das Nichtschwimmerbecken künftig auf über 30 °C beheizt und für jüngere Kinder besser genutzt werden.
- Ein neues Belegungsmanagement stellt sicher, dass während des Schwimmunterrichts weiterhin genügend Schwimmbahnen für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsperspektive

Der Stadtrat prüft im Rahmen der geplanten Sanierung des Hallenbades einen Anbau mit einem neuen Lehrschwimmbecken inklusive Hubboden. Damit soll langfristig genügend Wasserfläche für Schulen, Vereine und die Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Dokumentation

- [Bestandesaufnahme LSB \[pdf, 11.5 MB\]](#)
- [Hochwasserschutz Hallenbad \[pdf, 886 KB\]](#)
- [Strategieische Planung \[pdf, 1.8 MB\]](#)
- [PPT Zukunft LSB Hallenbad \[pdf, 430 KB\]](#)
- [Architekturhistorisches Gutachten Hallenbad \[pdf, 3.4 MB\]](#)
- [Makroanalyse LSB Hallenbad \[pdf, 1.8 MB\]](#)
- [Zusammenfassung und Vernehmlassung ER \[pdf, 86 KB\]](#)
- [Schliessung des Lehrschwimmbeckens in Lauffohr](#)